

청소년수련시설 안전점검표(시행규칙 8조의 22)

◆ 점검대상 : 청소년미디어센터

◆ 점검일시 : 2022년 6월 29일

◆ 점 검 자 : 소속 업무지원팀 성명 김 기 석 *김기석*
 소속 업무지원팀 성명 유 재 영 *유재영*

□ 안전관리체계 및 교육

구 분	번호	항 목 별	점검사항		
			적합	부적합	지적사항
안전관리 체계 및 교육	1	운영대표자의 책임 아래 자체점검을 실시하고 있는지(점검결과 기록유지)여부	○		
	2	수련시설에 입교 시 수련시설 내에서 안전사고 예방방법 및 교육 기간 동안 지켜야 할 사항 등에 대하여 안전교육을 실시하는지 여부	○		
	3	분야별 안전관리 책임자 지정·운영 여부	○		
	4	유사시 신속대응을 위한 비상 구조구난 체계 구축과 계획 수립 및 이와 관련한 직원 교육의 실시 여부	○		
	5	시설 이용방법, 이용 시 유의사항 및 비상시의 대피경로 등을 각 실별 이용자들이 잘 볼 수 있는 장소에 게시하고 있는지 여부	○		

□ 토목부문

구 분	번호	항 목 별	점검사항		
			적합	부적합	지적사항
진입로		수련시설은 비상시 소방차, 구급차 등의 접근이 용이한 진입로를 확보하고 있는가?	○		
옹벽, 석축 및 담장	1	옹벽, 석축 및 담장 등의 붕괴 위험은 없는가?			해당사항없음
	2	옹벽 및 담장 기초부분에 침하된 부분이 있는가?			해당사항없음
	3	옹벽 부분에 배부름 현상이 있는가?			해당사항없음
사면	1	사면의 붕괴 위험은 없는가?			해당사항없음
	2	사면의 토사유출 우려는 없는가?			해당사항없음
배수로	1	배수로 덮개의 설치상태는 견고한가?			해당사항없음
	2	배수로의 덮개에는 발, 그 밖에 구두 굽(하이힐 등)이 빠질 수 있는 틈새가 있는가?			해당사항없음

□ 건축부문

구분	번호	항 목 별	점검사항		
			적합	부적합	지적사항
구조	1	모든 건축물의 내·외벽에 균열은 없는가?	○		
	2	옥상 부분에 돌출된 파라펫(parapet) 및 난간의 설치상태는 견고한가?	○		
	3	난간의 간격은 적정한가?	○		
	4	불법으로 증·개축한 시설은 아닌가?	○		
	5	처마 및 모서리부분의 균열이나 낙하위험은 없는가?	○		
	6	천정, 벽체 및 바닥의 누수는 없는가?	○		
건물	1	지진으로 인한 피해는 없는가?	○		
주출입구	1	주출입구는 장애인의 출입이 용이한 구조로 설치되어 있는가?	○		
	2	주출입구의 중앙 및 양측에 손가락보호대가 설치되어 있는가?	○		
현관 및 로비	1	각종 안내표시판이 적절하게 게시되어 있는가?	○		
	2	안내 데스크는 장애인을 고려한 구조로 설치되어 있는가?	○		
	3	안내 데스크 모서리 등은 충돌 시 부상을 예방·완화할 수 있는 마감재를 사용하고 있는가?	○		
복도	1	복도는 통행, 피난 및 방향전환 등을 하기에 적절한 구조로 되어 있는가?	○		
	2	바닥은 턱, 요철 등으로 인한 높낮이 차이 때문에 통행 중 쉽게 넘어지거나, 미끄러지지 않는가?	○		
	3	바닥 마감재는 미끄럽지 않고 평탄하게 설치되어 있는가?	○		
	4	피난유도등, 피난유도표지 등은 사람들이 쉽게 인지할 수 있도록 설치되어 있는가?	○		
	5	복도에 통행 및 피난을 방해할 수 있는 장애물(의자, 자판기, 공중전화 등) 및 돌출물(못, 철물)이 있지 않은가?	○		
계단	1	중정형 계단의 경우 추락방지를 위한 그물망이 설치되어 있는가?			해당사항없음
	2	추락방지용 그물망의 지지상태(철물고정, 철물의 녹슨 정도, 그물의 하중상태)는 양호한가?			해당사항없음
	3	계단에 통행 및 피난에 방해가 될 수 있는 장애물이 있지 않은가?	○		

	4	각 디딤판의 끝부분에는 미끄럼을 방지할 수 있는 논슬립(Non-slip)이 설치되어 있는가?	○	
생활관	1	소방법에 적합하게 완강기 등 피난시설을 준비하고 있는가?		해당사항없음
	2	피난이 용이한 구조로 되어 있는가(창호에 안전바 설치유무 등)?		해당사항없음
	3	침구류 등의 위생상태는 양호한가?		해당사항없음
	4	각 실내 전반적인 청소상태는 양호한가?		해당사항없음
화장실	1	바닥은 넘어짐이나 미끄럼 등을 방지할 수 있는 재질로 설치되어 있는가?	○	
	2	화장실에 설치된 전기설비에는 보호 덮개가 설치되어 있는가?	○	
	3	불법촬영 적외선탐지기 주1회 점검을 하고 있는가?	○	6월4.11.18.25.일 자체점검
양호실	1	비상구급약은 마련되어 있는가?	○	
	2	상주인원(양호교사, 간호사 등)에 의한 감시가 이루어지고 있는가?		해당사항없음
	3	상주인원 부재 시 비상연락이 가능한 연락망은 게시되어 있는가?	○	
엘리베이터 또는 에스컬레이터	1	정기적인 보수점검이 체계적으로 이루어지고 있는가?	○	2022년6월28일점검 승강기관리교육이수 (2021년.01월27일/3년1회)
	2	적재중량, 비상시 연락이 가능한 벨 등 각종 안전장치의 작동상태는 양호한가?	○	승강기 검사 2022.02.28.(합격)
실내수영장	1	수심표시 등 안전표시판은 적절히 부착되어 있는가?		해당사항없음
	2	플장에 설치된 각종 난간, 계단 및 사다리 등의 고정상태는 양호한가?		해당사항없음
	3	플장 내·외부의 바닥은 미끄럼방지를 위한 재질로 설계되어 있는가?		해당사항없음
옥외구조물	1	지붕 샌드위치 판넬 고정상태 양호한가?	○	
	2	시설 및 구조물의 설치상태나 안전망의 설치상태 등은 양호한가?	○	
	3	난간의 높이는 적정한가?	○	
	4	안전수칙 및 위험경고 표시가 부착되어 있는가?	○	
	5	활동에 필요한 보호장비를 충분히 확보하고 있는가?	○	
	6	안전요원, 그 밖의 수련시설 관리자의 적절한 교육 및 감시가 이루어지고 있는가?	○	

기계, 전기 및 가스	1	전기안전관리자의 책임 아래 전기시설을 적절히 관리하고 있는가?	○	2022년6월9일 점검
	2	보일러를 포함한 냉·난방기기는 관련법규에 따라 검사를 받고 있는가?	○	보일러조종자교육 (2021.03.25./3년1회)
				보일러검사합격 (2021.10.06./연1회)
	3	가스시설의 누설 체크는 관련법규에 따라 실시하고 있는가?	○	가스 정기점검 (2021.08.04./연1회) 안전관리자교육 (2020.12.8.일3시간)
4	가스 정압기 시설은 시건 장치는 되어 있는가?	○		
A소방	1	소화기의 위치가 표시되어 있는가?	○	소방안전관리자교육 (2021.09.07./2년1회)
	2	소화기의 충전량은 적정한가?	○	소방종합정밀점검 (2022.02.18./연1회)
	3	소화전 수압 호스의 연결 상태는 양호한가?	○	
	4	소방 엔진펌프 정상적으로 작동하는가?	○	2022년6월14일 점검
	5	유도등은 정상적으로 작동하는가?	○	소방작동기능점검 (2021.08.11./연1회)
	6	자동화재탐지설비의 감지기는 정상적으로 작동하는가?	○	
	7	사용하고 있는 소방 엔진펌프 전원이 차단될 경우 비상전원은 정상적으로 작동하는가?	○	
	8	완강기 및 피난사다리의 설치상태는 양호한가?	○	
	9	소화펌프 시설에는 외부인이 출입할 수 없도록 통제하고 있는가?	○	
	10	소화펌프 시설의 차광 및 환기상태는 양호한가?	○	
	11	화기시설과 가연성 물질 사이에 안전거리를 확보하고 있는가?	○	
	12	방화셔터 정상으로 작동하는가?	○	
물탱크	1	수도법 시행령 의한 연2회 물탱크 청소를 하고 있는가?	○	상반기: 2022.03.15. 하반기: 2021.10.14.
	2	물탱크 위생관리 및 시건 장치가 되어 있는가?	○	
정화조	1	『하수도법』 제39조 2항 동법시행규칙 제33조에 의거 환경수질 오염을 방지하기 위하여 개인하수처리시설(정화조등) 청소를 1년1회 이상 실시하고 있는가?	○	상반기: 2022.03.08.
				하반기: 2021.10.08.
방역	1	프로그램실 및 층별 방역물품이 적정한 위치에 비치되어 있는가	○	
	2	방역 안내문, 물품 수량 및 상태는 양호한가	○	

우기 대비 안전 점검

점검일 : 2022년06월22일

점검자 : 김기석 (인)

점검자 : 유재영 (인)

구분	점검내용	결과	조치사항
전체	누수, 붕괴, 균열, 침수, 전기, 위험물 적치 확인	이상없음	
5층	사진스튜디오 누수, 창문, 전기 점검	이상없음	
	물품 보관 창고	이상없음	
4층	옥상공원 , 적치물, 폴딩도어,	이상없음	
	물탱크실 누수, 배관, 소화펌프 확인	이상없음	
	사무실 누수, 창문, 전기 점검	이상없음	
	휴식공간 벽면 및 천정	이상없음	
3층	프로그램실 누수, 창문, 전기 점검	이상없음	
	화장실 누수, 창문, 전기 점검	이상없음	
	사무실 누수, 창문, 전기 점검	이상없음	
2층	프로그램실 누수, 창문, 전기 점검	이상없음	
	화장실 누수, 창문, 전기 점검	이상없음	
	사무실 누수, 창문, 전기 점검	이상없음	
1층	프로그램실 누수, 창문, 전기 점검	이상없음	
	화장실 누수, 창문, 전기 점검	이상없음	
	사무실 누수, 창문, 전기 점검	이상없음	
	물품 보관 창고	이상없음	
지하	기계실 침수	이상없음	
	배관 및 보일러, 전기 점검	이상없음	
주변	센터 옥외계시물 , 화단 토사 유출, 입구 적치물	이상없음	
	빗물받이 및 하수구 확인 도로침수 예방	이상없음	
	센터 주변 지반침하, 가로수, 가로등, 현수막 확인	이상없음	
기타	내부 및 유관기관 비상연락체계 확인 등	이상없음	
	비상대피로 적치물 확인	이상없음	
	정전 대비 비상용 조명기기 작동여부	이상없음	
특이 사항	4층 휴식 공간 천정 우기시 내부로 빗물 유입 (자체 실리콘 처리)		

우기대비 건축물 안전점검표

시설명	시립청소년미디어센터	관리주체	시설장	
점검자	유영선	점검일	2022.06.30	
점검항목		점검결과		조치내용
		O,X	내용(위치,상태)	
1) 지반상태				
○ 시설물 주변의 지반 침하 또는 이로 인한 건물의 기울, 균열 등		O	이상없음	
2) 구조부재				
○ 주요 구조부재(보, 기둥, 슬래브, 내력벽)에 균열, 누수 및 누수흔적		O	이상없음	
○ 구조부재의 처짐, 기울 또는 단면 손실 등의 변형		O	"	
○ 철근 부식, 노출 또는 콘크리트의 박리·박락		O	"	
○ 철골부재의 기울, 좌굴 등의 변형		O	"	
○ 철골부재 접합부 상태 및 부식에 의한 단면 결손		O	"	
3) 비구조부재				
내부	○ 내부 칸막이벽(벽돌, 블록 등)에 균열 및 변형(기울)	O	이상없음	
	○ 천장, 벽체 및 바닥 마감재에 파손, 오염, 변형(처짐, 기울 등), 누수 및 누수흔적	O	1층 전기분전반 누수, 전기차단	빗물유입차단 입시조차 후 전기업체안전점검
외부	○ 옥상, 지붕 방수층의 상태	O	"	
	○ 옥상 난간의 과도한 균열, 변형 발생 및 난간 높이(1.2m 이상)	O	"	
	○ 지붕 마감재나 외벽재가 바람에 의한 비산의 위험성 여부	O	"	
	○ 외벽에 부착되어 있는 기기의 탈락·낙하의 위험성 여부	O	"	
	○ 균열이 있는 유리가 폭풍우에 의해 파손될 위험성 여부	O	"	
4) 부대토목시설				
콘크리트 옹벽	○ 옹벽 파손 및 손상, 균열 발생 여부	-	해당사항없음	
	○ 배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘 발생 여부	-	"	

점 검 항 목		점 검 결 과		조 치 내 용
		O,X	내용(위치,상태)	
콘크리트 옹벽	○누수, 층 분리 및 박락, 백태 발생 여부	-	해당사항없음	
	○철근 노출 발생 여부	-	"	
	○옹벽상단 토사 및 낙석제거 여부	-	"	
보면토 옹벽 및 석축	○파손 및 손상, 균열, 누수 발생 여부	-	"	
	○수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부	-	"	
	○변형(배부름 등) 발생 여부	-	"	
	○배면토의 침하, 침수 여부	-	"	
	○배수구 설치 및 청소 여부	-	"	
	○옹벽 및 석축 상단 토사 및 낙석제거 여부	-	"	
개문 옹벽	○채움재 유실 여부	-	"	
	○와이어 메쉬(wire mesh)의 파손 여부	-	"	
5) 주변시설				
○주변시설(배수로,측구)의 설치 여부		O	이상없음	
○주변 배수시설의 관리 상태		O	"	
○배수시설의 배수기능 적합 여부		O	"	
○도로융기 발생 여부(도로시설)		O	"	
○인접 가로수의 일률적 기울어짐 여부		O	"	
○침하의 발생 여부(상부지반)		O	"	
○주변 시설 변형 여부		O	"	
○인접 지중 매설관의 누수 여부		O	"	
○상·하수시설물 파손 여부		O	"	




제2차 풍수해 대비 안전점검표

시설명	시립청소년미디어센터	관 리 주 체	시설장
점 검 자	금길호, 김기석, 유영선	점 검 일	2022.07.01




점 검 항 목		점 검 결 과		조 치 내 용
		O,X	내용(위치,상태)	
1) 지반상태				
	○ 시설물 주변의 지반 침하 또는 이로 인한 건물의 기울, 균열 등	O	이상없음	
2) 구조부재				
	○ 주요 구조부재(보, 기둥, 슬래브, 내력벽)에 균열, 누수 및 누수흔적	O	이상없음	
	○ 구조부재의 처짐, 기울 또는 단면 손실 등의 변형	O	"	
	○ 철근 부식, 노출 또는 콘크리트의 박리·박락	O	"	
	○ 철골부재의 기울, 좌굴 등의 변형	O	"	
	○ 철골부재 접합부 상태 및 부식에 의한 단면 결손	O	"	
3) 비구조부재				
내부	○ 내부 칸막이벽(벽돌, 블록 등)에 균열 및 변형(기울)	O	이상없음	
	○ 천장, 벽체 및 바닥 마감재에 파손, 오염, 변형(처짐, 기울 등), 누수 및 누수흔적	O	"	
외부	○ 옥상, 지붕 방수층의 상태	O	"	
	○ 옥상 난간의 과도한 균열, 변형 발생 및 난간 높이(1.2m 이상)	O	"	
	○ 지붕 마감재나 외벽재가 바람에 의한 비산의 위험성 여부	O	"	
	○ 외벽에 부착되어 있는 기기의 탈락·낙하의 위험성 여부	O	"	
	○ 균열이 있는 유리가 폭풍우에 의해 파손될 위험성 여부	O	"	
4) 부대토목시설				
콘크리트 옹벽	○ 옹벽 파손 및 손상, 균열 발생 여부	-	해당사항없음	
	○ 배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘 발생 여부	-	"	

점 검 항 목		점 검 결 과		조 치 내 용
		O,X	내용(위치,상태)	
콘크리트 옹벽	○누수, 층 분리 및 박락, 백태 발생 여부	-	해당사항없음	
	○철근 노출 발생 여부	-	"	
	○옹벽상단 토사 및 낙석제거 여부	-	"	
보토 옹벽 및 석축	○파손 및 손상, 균열, 누수 발생 여부	-	"	
	○수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부	-	"	
	○변형(배부름 등) 발생 여부	-	"	
	○배면토의 침하, 침수 여부	-	"	
	○배수구 설치 및 청소 여부	-	"	
	○옹벽 및 석축 상단 토사 및 낙석제거 여부	-	"	
개문 옹벽	○채움재 유실 여부	-	"	
	○와이어 메쉬(wire mesh)의 파손 여부	-	"	
5) 주변시설				
○주변시설(배수로,측구)의 설치 여부		O	이상없음	
○주변 배수시설의 관리 상태		O	"	
○배수시설의 배수기능 적합 여부		O	"	
○도로용기 발생 여부(도로시설)		O	"	
○인접 가로수의 일률적 기울어짐 여부		O	"	
○침하의 발생 여부(상부지반)		O	"	
○주변 시설 변형 여부		O	"	
○인접 지중 매설관의 누수 여부		O	"	
○상·하수시설물 파손 여부		O	"	

청소년시설 우기대비 안전점검 사진대지

지적사항	조치결과
	
	
<p>- 시설명: 시립청소년미디어센터 - 지적사항: 1층 전기분전반 빗물 유입에 의한 전기 안전 차단</p>	<p>- 빗물 누수(물길)조치 및 차단기 건조 전기업체 안전점검 및 차단기 교체완료 (안전 전기공급 조치완료) - 분전함 전체교체 연내(2022) 개선 예정</p>

[강우 ■ 태풍 등 재난상황 비상근무일지]

비상상황종류	한우정보(집중관수)	결재	업무지원팀장	부장	관장	
점검일	2022년 6월 30일 22시 ~ 2022년 7월 1일 9시					
점검자	가 기 석 권희정 고근국 고연					
구분	점검내용	결과 (22:00)	결과 (24:00)	결과 (03:00)	결과 (06:00)	조치사항
5층	사진스튜디오 누수, 창문, 전등스위치 점검	✓	✓	✓	✓	
	소품실 누수 점검	✓	✓	✓	✓	
	승강기실 누수 점검	✓	✓	✓	✓	
	창고 누수 점검	✓	✓	✓	✓	
4층	옥상정원 프레임 휘어짐, 탈락정도 확인	✓	✓	✓	✓	
	물탱크실 및 외부 창고누수 확인	✓	✓	✓	✓	
	사무실 누수, 창문, 전등스위치 점검	✓	✓	✓	✓	
	주방공간 벽면 및 천정, 폴딩도어 확인	✓	✓	✓	✓	
3층	프로그램실 누수, 창문, 전등스위치 점검	✓	✓	✓	✓	
	화장실 누수, 창문, 전등스위치 점검	✓	✓	✓	✓	
	사무실 누수, 창문, 전등스위치 점검	✓	✓	✓	✓	
	공조기실 점검	✓	✓	✓	✓	
2층	프로그램실 누수, 창문, 전등스위치 점검	✓	✓	✓	✓	
	화장실 누수, 창문, 전등스위치 점검	✓	✓	✓	✓	
	사무실 누수, 창문, 전등스위치 점검	✓	✓	✓	✓	
	공조기실 점검	✓	✓	✓	✓	
1층	프로그램실 누수, 창문, 전등스위치 점검	✓	✓	✓	✓	
	화장실 누수, 창문, 전등스위치 점검	✓	✓	✓	✓	
	사무실 누수, 창문, 전등스위치 점검	✓	✓	✓	✓	
	물품 보관 창고 확인	✓	✓	✓	✓	
지하	기계실 침수	✓	✓	✓	✓	
	보일러 및 공조기 OFF 확인	✓	✓	✓	✓	
주변	화단 토사 유출, 입구주변 위험 적치물 확인	✓	✓	✓	✓	
	골목길 후문 주변 배수 상태 및 도로침수가능성 확인	✓	✓	✓	✓	
	센터현관 계단, 지반침하, 가로수, 가로등, 현수막 확인	✓	✓	✓	✓	
기타	내부 및 유관기관 비상연락체계 확인 등	✓	✓	✓	✓	
	비상대피로 적치물 확인	✓	✓	✓	✓	
	정전 대비 비상용 조명기기 작동여부	✓	✓	✓	✓	
특이 사항	*집중 호우 및 태풍 시각 / 기타사항 등 작성 - 1층 유리문해 벽면쪽 누수 (전기분전반으로 유입 전역사용 불가) 빛분 유입 차단 후입시공 (전기용역업체 방문 점검) - 1층 전등발 콘센트 전원 전장 (차라기 12A코넥)					

승강기 자체점검결과(2022.06월)

□ 기본정보

건물정보	서울시립 청소년미디어센터 (서울특별시 용산구 한강대로 255 (갈월동))		
승강기 고유번호	0041-978	호기(설치장소)	1(1-1)
승강기종류	장애이용	승강기모델	SMMR24(434)
점검일시	2022.06.28 10:00~00:00(전산등록일: 2022.06.28)		
점검자	(주)에스엠엘리베이터 한원석(010-*****)/최점남		
관리주체	김기석(010-*****)	관리주체 확인일시	2022.06.28 13:35

□ 점검항목별 자체점검결과

* 점검결과 : A-양호, B-주의관찰, C-긴급수리, 제외-점검주기 아님

점검항목		점검내용	점검주기	점검결과	
				직전	당월
1.1	기계류 공간				
1.1.1	기계류 공간 일반사항				
1.1.1.1	주개폐기	설치 및 작동 상태	3	제외	A
1.1.1.2	접근	피트 및 기계류 공간 등의 접근	3	제외	A
1.1.1.3	안전표시	기계류 공간 등의 안전표시	6	제외	제외
1.1.1.4	오일쿨러	오일쿨러 설치 및 작동 상태	6	제외	제외
1.1.1.5	비상운전 및 작동시험을 위한 장치	가) 조명의 점등 상태 및 제도	3	A	제외
1.1.1.5	비상운전 및 작동시험을 위한 장치	나) 기능 및 작동 상태	1	A	A
1.1.1.5	비상운전 및 작동시험을 위한 장치	다) 수동 비상운전수단의 설치 및 작동상태	1	A	A
1.1.1.5	비상운전 및 작동시험을 위한 장치	라) 자동구출 운전의 설치 및 작동상태	1	A	A
1.1.1.6	통신	승강로(피트) 비상통화장치의 설치 및 작동 상태	1	A	A
1.1.1.7	환경	누수 및 청결상태	3	제외	A
1.1.1.8	감속기	가) 윤활유의 유량 및 노후상태	3	없음	없음
1.1.1.8	감속기	나) 감속기 및 관련부품의 노후 및 작동 상태	1	없음	없음
1.1.1.8	감속기	다) 이상 소음 및 진동 발생 상태	3	없음	없음
1.1.1.9	도르래	가) 도르래 및 관련 부품의 마모 및 노후 상태	1	A	A
1.1.1.9	도르래	나) 도르래 홀의 마모 상태	3	제외	A
1.1.1.10	베어링	가) 베어링 및 관련 부품의 노후 작동 상태	1	A	A
1.1.1.10	베어링	나) 이상 소음 및 진동 발생 상태	3	제외	A
1.1.1.11	전동기	가) 전동기 및 관련 부품의 노후 작동 상태	1	A	A
1.1.1.11	전동기	나) 이상 소음 및 진동 발생 상태	3	제외	A
1.1.2	기계실 내의 기계류				
1.1.2.1	기계실 내의 기계류	가) 용도 이외의 설비 비치 여부	3	제외	A
1.1.2.1	기계실 내의 기계류	나) 출입문의 설치 및 잠금 상태	3	제외	A
1.1.2.1	기계실 내의 기계류	다) 바닥 개구부 낙하방지수단의 설치 상태	6	없음	없음
1.1.2.1	기계실 내의 기계류	라) 환기 상태	3	없음	없음
1.1.2.1	기계실 내의 기계류	마) 조명 점등 상태 및 제도	3	없음	없음
1.1.2.1	기계실 내의 기계류	바) 콘센트의 설치상태	3	없음	없음
1.1.2.1	기계실 내의 기계류	사) 양용층 지지대 및 고리에 허용하중 표시상태	6	없음	없음
1.1.3	승강로 내의 기계류				
1.1.3.1	승강로 내 작업공간	작업공간 확보 상태	6	없음	없음
1.1.3.2	카내 또는 카 상부 작업공간	가) 기계적인 장치의 설치 및 작동 상태	1	없음	없음
1.1.3.2	카내 또는 카 상부 작업공간	나) 점검문의 설치 및 작동 상태	1	없음	없음
1.1.3.3	피트 내 작업공간	가) 기계적인 장치의 설치 및 작동 상태	1	없음	없음
1.1.3.3	피트 내 작업공간	나) 피트 출입문의 경우 전기안전장치 작동상태	1	없음	없음
1.1.3.3	피트 내 작업공간	다) 피트 탈출 수직통사의 확보상태	1	없음	없음
1.1.3.4	플랫폼위의 작업공간	가) 플랫폼 전기안전장치 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.1.3.4	플랫폼위의 작업공간	나) 플랫폼 접근 점검문의 설치 및 작동 상태	1	없음	없음
1.1.3.4	플랫폼위의 작업공간	다) 점검운전 조작반의 설치 및 작동 상태	1	없음	없음
1.1.3.4	플랫폼위의 작업공간	라) 플랫폼에 최대 허용하중 표시 상태	6	없음	없음
1.1.3.5	승강로외부 작업공간	가) 점검문의 설치 및 작동 상태	1	없음	없음
1.1.3.5	승강로외부 작업공간	나) 조명의 점등 상태 및 제도	3	없음	없음

점검항목		점검내용	점검주기	점검결과	
				직전	당월
1.1.3.5	승강로외부 작업공간	다) 양중용 지지대 및 고리에 허용하중 표시 상태	6	없음	없음
1.1.4	승강로 외부의 기계류	가) 엘리베이터와 관계없는 타 설비의 비치여부	6	없음	없음
1.1.4	승강로 외부의 기계류	나) 출입문의 잠금 및 설치상태	3	없음	없음
1.1.4	승강로 외부의 기계류	다) 환기 상태	6	없음	없음
1.1.4	승강로 외부의 기계류	라) 조명의 점등상태 및 조도	3	없음	없음
1.1.4	승강로 외부의 기계류	마) 콘센트의 설치상태	3	없음	없음
1.1.5	폴리 공간				
1.1.5.1	폴리실	가) 출입문의 잠금 및 작동상태	3	없음	없음
1.1.5.1	폴리실	나) 바닥 개구부 낙하방지수단의 설치 상태	3	없음	없음
1.1.5.1	폴리실	다) 경지장치의 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.1.5.1	폴리실	라) 조명의 점등상태 및 조도	3	없음	없음
1.1.5.1	폴리실	마) 콘센트의 설치상태	3	없음	없음
1.2	승강로				
1.2.1	피트 내 설비	가) 점검운전 조작반의 작동상태	1	없음	없음
1.2.1	피트 내 설비	나) 피트 내 경지장치의 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.2.1	피트 내 설비	다) 피트 점검운전스위치 작동 후 복귀상태	3	없음	없음
1.2.1	피트 내 설비	라) 튀어오름 방지장치의 설치 및 작동상태	3	없음	없음
1.2.1	피트 내 설비	마) 피트 내 누수 및 청결상태	3	없음	없음
1.2.2	틈새 및 여유거리	가) 상부공간, 피난공간 확보상태	6	없음	없음
1.2.2	틈새 및 여유거리	나) 하부공간, 피난공간 확보상태	6	없음	없음
1.2.2	틈새 및 여유거리	다) 피난공간 자세유형 표시 부착상태	3	없음	없음
1.2.3	완충기				
1.2.3.1	카측 완충기	가) 고정 및 설치상태	1	A	A
1.2.3.1	카측 완충기	나) 전기안전장치 작동상태	1	A	A
1.2.3.2	균형추측 완충기	가) 고정 및 설치상태	1	A	A
1.2.3.2	균형추측 완충기	나) 전기안전장치 작동상태	1	A	A
1.2.4	완충기 받침대	완충기 받침대 고정 및 설치상태	1	A	A
1.2.5	승강로 내의 보호	가) 밀폐식 승강로 개구부등 손상여부 확인	3	없음	없음
1.2.5	승강로 내의 보호	나) 균형추(평형추) 칸막이 설치상태	3	없음	없음
1.2.5	승강로 내의 보호	다) 피트 내 카간 칸막이 설치상태	3	없음	없음
1.2.5	승강로 내의 보호	라) 반-밀폐식 승강로 접근방지 및 보호수단	3	없음	없음
1.2.5	승강로 내의 보호	마) 승강로 환기 상태	3	없음	없음
1.2.5	승강로 내의 보호	바) 폴리의 로프 고정장치 설치상태	6	없음	없음
1.2.5	승강로 내의 보호	사) 도래, 폴리 스프로킷의 보호 조치상태	3	없음	없음
1.2.5	승강로 내의 보호	아) 균형추(평형추) 추락방지안전장치 작동 상태	3	없음	없음
1.2.5	승강로 내의 보호	자) 타 설비 비치여부	6	없음	없음
1.2.5	승강로 내의 보호	차) 출입문, 비상문 및 점검문의 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.2.5	승강로 내의 보호	카) 편향 도래 등의 추락방지안전장치 설치상태	6	없음	없음
1.2.6	승강장문	가) 문짝과 문짝, 문틀 또는, 문턱 사이의 틈새	1	A	A
1.2.6	승강장문	나) 승강장문 유리 사용 시 손상상태	3	없음	없음
1.2.6	승강장문	다) 어린이 손끼임방지수단 설치상태	1	없음	없음
1.2.6	승강장문	라) 승강장문 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.2.7	조명 및 콘센트	가) 승강로 내 조명의 점등상태 및 조도	3	없음	없음
1.2.7	조명 및 콘센트	나) 피트 콘센트 설치상태	3	없음	없음
1.2.8	주행안내 레일	주행안내 레일 고정 및 설치상태	3	제외	A
1.2.9	균형추	균형추의 고정 및 설치상태	3	제외	A
1.3	카, 점검운전 및 접근허용				
1.3.1	카	가) 유리가 사용된 카벽의 손잡이 고정 설치상태	3	없음	없음
1.3.1	카	나) 카 내부 표기상태	3	제외	A
1.3.1	카	다) 비상통화장치 작동상태	1	A	A
1.3.1	카	라) 조명의 점등상태 및 조도	3	제외	A
1.3.1	카	마) 비상등 조도 및 작동상태	1	A	A
1.3.1	카	바) 과부하감지장치 설치 및 작동상태	1	A	A
1.3.1	카	사) 에이프런 고정 및 설치상태	3	제외	A
1.3.1	카	아) 카 내 버튼의 설치 및 작동상태	1	A	A
1.3.1	카	자) 카 내 층 표시장치 등 작동상태	1	A	A
1.3.2	카 상부	가) 점검운전 조작반 경지장치 및 콘센트의 작동상태	1	A	A
1.3.2	카 상부	나) 점검운전 제어시스템 작동상태	1	A	A
1.3.2	카 상부	다) 비상등의 조도 및 작동상태	1	없음	없음
1.3.2	카 상부	라) 보호난간의 고정상태	3	제외	A
1.3.2	카 상부	마) 청결상태	3	제외	A
1.3.3	카문	가) 문짝과 문짝, 문틀, 문턱 사이의 틈새	1	A	A

점검항목		점검내용	점검주기	점검결과	
				직전	당월
1.3.3	카운	나) 어린이 손끼임방지 수단 및 설치	1	없음	없음
1.3.3	카운	다) 카 문턱과 승강장 문턱사이의 거리	3	제외	A
1.3.3	카운	라) 문의 개폐방식이 조합된 경우 문간 틈새	3	없음	없음
1.3.3	카운	마) 카운 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	1	A	A
1.3.4	승강장문 및 카운의 시험	가) 문닫힘안전장치의 설치 및 작동상태	1	A	A
1.3.4	승강장문 및 카운의 시험	나) 문 열림버튼의 작동상태	1	A	A
1.3.4	승강장문 및 카운의 시험	다) 문 벌어진 틈새의 설치상태	1	A	A
1.3.4	승강장문 및 카운의 시험	라) 승강장 점등상태 및 조도	1	없음	없음
1.3.4	승강장문 및 카운의 시험	마) 승강장문 비상해장장치 작동상태	1	A	A
1.3.4	승강장문 및 카운의 시험	바) 승강장문 닫힘 확인장치 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.3.4	승강장문 및 카운의 시험	사) 승강장문 잠금장치 설치 및 작동상태	1	A	A
1.3.4	승강장문 및 카운의 시험	아) 카운 잠금장치 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.3.4	승강장문 및 카운의 시험	자) 카운 닫힘 확인장치 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.3.4	승강장문 및 카운의 시험	차) 수동개폐식 문의 "카 있음" 표시	6	없음	없음
1.3.5	승강장	가) 승강장의 층 표시상태	1	A	A
1.3.5	승강장	나) 승강장 호출버튼의 작동상태	1	A	A
1.4	매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상				
1.4.1	매다는 장치				
1.4.1.1	로프(벨트)	가) 로프(벨트)의 마모 및 파단상태	3	제외	A
1.4.1.1	로프(벨트)	나) 로프(벨트) 단말부의 고정 및 설치상태	3	제외	A
1.4.1.1	로프(벨트)	다) 로프(벨트)간 장력 균등상태	3	제외	A
1.4.1.2	체인	가) 체인의 결합상태(핀, 링크 등)	3	없음	없음
1.4.1.2	체인	나) 체인끝 부분의 지지대 고정상태	3	없음	없음
1.4.1.2	체인	다) 체인간 장력 균등 상태	3	없음	없음
1.4.2	이완장치	매다는 장치의 이완감지 작동상태	1	없음	없음
1.4.3	보상수단	가) 보상수단의 고정 및 설치상태	3	없음	없음
1.4.3	보상수단	나) 인장 또는 튀어오름 방지장치의 설치상태	3	없음	없음
1.4.4	권상/제동	가) 권상 도르레의 마모상태	1	A	A
1.4.4	권상/제동	나) 브레이크의 권상/제동 상태	1	A	A
1.4.4	권상/제동	다) 브레이크 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	1	A	A
1.5	안전회로				
1.5.1	안전점점 및 회로	가) 파이널 리미트 스위치의 설치 및 작동상태	1	A	A
1.5.1	안전점점 및 회로	나) 정지장치의 설치 및 작동상태	1	A	A
1.5.1	안전점점 및 회로	다) 강제감속장치의 설치 및 작동상태	1	A	A
1.5.1	안전점점 및 회로	라) 전기안전장치 작동상태	1	A	A
1.6	카 및 균형추의 추락방지안전장치외과속에 대한 보호				
1.6.1	카 추락방지 안전장치	가) 추락방지안전장치의 설치 및 작동상태	1	A	A
1.6.1	카 추락방지 안전장치	나) 추락방지안전장치 작동 시 카의 수평도	3	제외	A
1.6.1	카 추락방지 안전장치	다) 전기안전장치 설치 및 작동상태	1	A	A
1.6.2	카 축 과속조절기	가) 과속조절기 전기안전장치 작동상태	1	A	A
1.6.2	카 축 과속조절기	나) 인장플리 설치상태	1	A	A
1.6.2	카 축 과속조절기	다) 로프 마모 및 파단상태	3	제외	A
1.6.3	균형추(평형추) 추락방지 안전장치	균형추(평형추) 추락방지안전장치 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.6.4	균형추/평형추 과속조절기	가) 과속조절기 전기안전장치 작동상태	1	없음	없음
1.6.4	균형추/평형추 과속조절기	나) 인장플리 설치상태	1	없음	없음
1.6.4	균형추/평형추 과속조절기	다) 로프 마모 및 파단상태	3	없음	없음
1.6.5	멈춤 쇠 장치	가) 멈춤 쇠 장치 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.6.5	멈춤 쇠 장치	나) 멈춤 쇠 장치와 각 층의 지지대 설치상태	1	없음	없음
1.6.6	전기적크리핑 방지시스템	전기적 크리핑 방지시스템의 작동상태	1	없음	없음
1.6.7	카의상승과속방지장치	가) 상승과속방지장치 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.6.7	카의상승과속방지장치	나) 상승과속방지장치 전기안전장치 작동상태	1	없음	없음
1.6.8	카의문열림출발방지장치	가) 문열림출발방지장치 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.6.8	카의문열림출발방지장치	나) 문열림출발방지장치 전기안전장치 작동상태	1	없음	없음
1.7	주행성능 측정				
1.7.1	일반적인 주행시험	가) 카의 주행 속도	3	제외	A
1.7.1	일반적인 주행시험	나) 승강장에 정지 시 착상정확도	1	A	A
1.7.2	유압시스템의 점검	가) 유압시스템 관련 밸브 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.7.2	유압시스템의 점검	나) 로프, 체인이완감지장치 설치 및 작동 상태	1	없음	없음
1.7.2	유압시스템의 점검	다) 유압유의 온도감지장치 작동상태	1	없음	없음
1.7.2	유압시스템의 점검	라) 유압탱크 설치상태 및 유량 상태	6	없음	없음
1.7.2	유압시스템의 점검	마) 배관, 밸브 등의 이음/고정 및 부식/누유상태	1	없음	없음

점검항목		점검내용	점검주기	점검결과	
				직전	당월
1.7.2	유압시스템의 점검	바) 수동펌프 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.7.2	유압시스템의 점검	사) 소화설비 비치 및 표기상태	6	없음	없음
1.7.2	유압시스템의 점검	아) 잭 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.8	보호장치				
1.8.1	전동기의 보호	전동기 과열보호장치 작동상태	3	없음	없음
1.8.2	전동기 구동시간 제한장치	전동기 구동시간 제한장치 작동상태	3	없음	없음
1.8.3	조명 및 콘센트의 보호	조명 및 콘센트의 과전류 보호상태	3	없음	없음
1.9	전기적 보호				
1.9.1	접지에 의한 절연저항	전동기 및 조명의 절연저항	1	없음	없음
1.9.2	전기배선	가) 전기배선(이동케이블 등) 설치 및 손상상태	3	없음	없음
1.9.2	전기배선	나) 모든 접지선의 연결 상태	3	없음	없음
1.9.2	전기배선	다) 카문 및 승강장문의 바이패스 기능	3	없음	없음
1.10	장애인용 엘리베이터 추가요건				
1.10.1	승강장의 공간	승강장 문턱과 카 문턱 사이의 거리	3	제외	A
1.10.2	조작설비	가) 호출버튼, 조작반, 통화장치 등의 작동상태	1	A	A
1.10.2	조작설비	나) 조작반, 통화장치 등에 점자표시 여부	3	제외	A
1.10.3	기타설비	가) 손잡이, 거울 등의 설치상태	3	제외	A
1.10.3	기타설비	나) 신호장치, 표시장치 등의 작동상태	1	A	A
1.10.3	기타설비	다) 문열림 대기시간	1	A	A
1.10.3	기타설비	라) 카내 및 승강장의 조명 점등상태 및 조도	3	제외	A
1.11	소방구조용 엘리베이터 추가요건				
1.11.1	건축물의 요건	모든 출입구마다 정지되는지 여부	3	없음	없음
1.11.2	전기장치의 물에 대한 보호	피트 침수 방지수단 설치 및 작동상태	3	없음	없음
1.11.3	소방관의 구출	가) 카 외부 구출수단	3	없음	없음
1.11.3	소방관의 구출	나) 자체 구출수단	3	없음	없음
1.11.4	제어 시스템	가) 소방운전 스위치의 설치 및 작동상태	3	없음	없음
1.11.4	제어 시스템	나) 소방운전 작동시 안전장치 작동상태	3	없음	없음
1.11.4	제어 시스템	다) 1단계, 2단계 소방운전 시 작동상태	3	없음	없음
1.11.4	제어 시스템	라) 소방통화시스템의 작동상태	3	없음	없음
1.12	피난용 엘리베이터 추가요건				
1.12.1	건축물의 요건	통제자의 직접 조작 여부	3	없음	없음
1.12.2	전기장치의 물에 대한 보호	피트 침수 방지수단 설치 및 작동상태	3	없음	없음
1.12.3	탑승자의 구출	가) 카 외부 구출수단	3	없음	없음
1.12.3	탑승자의 구출	나) 자체 구출수단	3	없음	없음
1.12.4	제어 시스템	가) 피난운전 스위치의 설치 및 작동상태	3	없음	없음
1.12.4	제어 시스템	나) 피난운전 스위치 작동 시 엘리베이터 관련 설비의 작동상태	3	없음	없음
1.12.4	제어 시스템	다) 피난통화시스템 작동상태 적합성	3	없음	없음
특이사항					

전기설비 점검결과 기록표

설비명(상호): 경남연 일리이 센터

결 재	담 당		

1. 기본사항

수전전압/용량	380 V	kW	발전전압/용량	7 V	kW	태양광		kW
점 검 일 자	2022-06-09		점 검 종 별	취업		점검횟수		

2. 점검내역

저압설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수량	개수 수량	특고(고압)설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수량	개수 수량	구 분	전압 (V)	전류 (A)	누설 전류 (mA)
		증	감					증	감						
인입구 배선	○					가 공 전 선 로						측정개소:	A		
배 · 분 전 반	○					지 중 전 선 로							B		
배선용차단기	○					수배전용개폐기							C		
누 전 차 단 기	○					배 선 (모 선)							N		
개 폐 기	○					피 회 기						측정개소:	A		
배 선	○					변 성 기							B		
전 동 기	○					전 력 퓨 즈							C		
전 열 설 비	○					변 압 기							N		
용 접 기	○					수 배 전 반						측정개소:	A		
콘 덴 서	○					계 전 기 류							B		
조 명 설 비	○					차 단 기 류							C		
구 내 전 선 로	○					전 력 용 콘 덴 서							N		
기 타 설 비	○					보 호 설 비						역률(%)	*주간:	*심야:	
발 전 설 비	발 전 기	○				부 하 설 비						유효전력량(Kw)			
	차단장치	○				접 지 설 비						무효전력량(Kw)			
	축전장치	○				기 타 설 비						최대전력(Kw)		배율	

* 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) / (해당없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

○ 지중 배선전반 MCCB cable 일화상 점검	
○ 정지선 중속상리 및 인자부 점검	

※ 전기설비의 개 보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.



이엠전기안전(주)

대표전화: 02)2658-2271 FAX: 02)2658-2273

확 인	점검확인자	김기영 (인)
	점검담당자	최성진 (인)

전기설비 점검결과 기록표

설비명(상호): 평화빌딩 비리어 세무

결 재	담 당		

1. 기본사항

수전전압/용량	380 V/	kW	발전전압/용량	2 V/	kW	태양광		kW
점 검 일 자	20220630		점 검 종 별	예방		점검횟수	1	

2. 점검내역

저압설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수량	개수 수량	특고(고압)설비	점검 결과 판정		설비현황 증 감	부적합 수량	개수 수량	구 분	전압 (V)	전류 (A)	누설 전류 (mA)
		증	감				증	감							
인입구 배선	○					가 공 전 선 로						측정개소:	A		
배 · 분 전 반	○					지 중 전 선 로							B		
배선용차단기	○					수배전용개폐기							C		
누 전 차 단 기	○					배 선 (모 선)							N		
개 폐 기	○					피 례 기						측정개소:	A		
배 선	○					변 성 기							B		
전 동 기	○					전 력 퓨 즈							C		
전 열 설 비	○					변 압 기							N		
용 접 기	○					수 배 전 반						측정개소:	A		
콘 덴 서	○					계 전 기 류							B		
조 명 설 비	○					차 단 기 류							C		
구 내 전 선 로	○					전 력 용 콘 덴 서							N		
기 타 설 비	○					보 호 설 비						역률(%)	*주간:	*심야:	
발 전 설 비	발 전 기	○				부 하 설 비						유효전력량(Kw)			
	차단장치	○				접 지 설 비						무효전력량(Kw)			
	축전장치	○				기 타 설 비						최대전력(Kw)		배율	

* 점검결과 판정은 ○(적합), ×(부적합) / (해당없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

○ 배분전반 MCCB/역률/cable 점검
○ 1층 배분반 누수로 인한 누설문제
전원선로 점검 및 예방점검 전담

※ 전기설비의 개 보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.



이엠전기안전(주)

대표전화: 02)2658-2271 FAX: 02)2658-2273

확 인	점검확인자	김기영 (인)	
	점검담당자	최성준 (인)	

소방안전관리 점검일지

결				
재				

대 상 처 : 청소비관리서

1. 전월 변동사항 (관계자, 입주자, 시설)		2. 예정 업무 사항	
일 자	내 용		
22. 6. 14	☞		
3. 소방시설 현황 (O양호, △요정비, X불량)		4. 점검 및 불량내역	
주 요 설 비	소방시설의 종류	상 태	
소 화 기 구	1. 분말 소화기		* 화재 수리 점검 - 도통시험 및 스위치 성능위탁 확인
	2. 가스계 소화기		
소 화 설 비	1. 옥내소화전 설비		* 옥상층 소방검침 점검 - 양측화차 및 배관류 개폐 여부
	2. 스프링클러 설비		
	3. 물분무등 소화 설비		
경 보 설 비	1. 자동화재 탐지 설비		* 유도등 점검 수리 점검 - 양측화차 및 배관류 개폐 여부
	2. 비상방송 설비		
	3. 기타경보 설비		
피 난 설 비	1. 피난기구		* 유도등 점검 수리 점검
	2. 유도등 및 유도표지 설비		
	3. 피난시설		
소화용수설비	1. 소화용수 설비 (채수설비)		* 수리 점검 수리 점검
	2. 상수도 소화용수 설비		
소화활동설비	1. 연결송수관 설비		* 배관류 외관 점검 * 기타 외관계산 외관점검
	2. 연결살수 설비		
	3. 기타 설비 (비·콘, 무·통, 제연)		
5. 지시 및 전달사항			
2022. 6. 14.		점검자 : <u>조준성</u> 확인자 : <u>가기석</u>	

제 2022-0283993 호


정기검사증명서

상 호	서울특별시립청소년미디어 센터	사업의 종류	특정사용
사무소 소재지		성명(대표자)	이정연
사업소 소재지	(04322)서울 용산구 한강대로 255(갈월동)(00325070)		
검사기관 주소	서울 서대문구 충정로 53 골든타워빌딩 10F	담당부서	검사부 전화번호: (02) 393-0795
검사원성명	김수연	검사연월일	2022.06.30
월사용예정량	3273m ³		

「도시가스사업법」 제17조제1항 및 같은 법 시행규칙 제25조제7항에 따라 특정가스사용시설에 대하여 정기검사를 마쳤으므로 정기검사증명서를 발급합니다.

2022년 06월 30일

한국가스안전공사



수료증

수료번호 : KRRC-2022-100호

성명 : 김기석

소속 : 서울시립청소년미디어센터

과정명 : 2022년 서울시 소유시설 냉매관리자 교육

교육시간 : 4시간

교육기간 : 2022년 6월 1일 ~ 2022년 6월 17일

위와 같이 교육을 수료하였음을 증명합니다.

2022년 6월 17일

사단법인 한국냉매관리기술협회

회장이용



불법촬영장비 점검표

□ 기관명: 청소노동자센터 (용산구청)



이곳은 서울시 안심보안관이
불법촬영기기 설치 여부를
상시 점검 중인 장소입니다.

□ 육안점검(매일) 2022년 6월 일

불법촬영장비 점검 내역	점검결과	
	있음(발견)	없음(미발견)
불법촬영 의심 물체 발견 여부		○
정체불명의 흠집·구멍 등 발견 여부		○
조치사항 (예 : 신고조치, 시설보수, 의심물체 제거 등)		

□ 안심보안관 정기점검(장비를 이용한 점검)

점검일시					
6/4	6/11	6/18	6/25	/	/
/	/	/	/	/	/